

Annexe 3 : Tableau des actions de mise en accessibilité envisagées

	ERP concernés par les actions de mise en accessibilité	Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée
ANNEE 1	Ecole élémentaire J.-F. Régnaud	Sécurisation des escaliers
		Mise en conformité de la pente
		Mise en place d'une signalétique adaptée
		Mise en conformité des portes
		Création de sanitaires adaptés
	Ecole maternelle J.-F. Régnaud	Etudes de faisabilité
		Sécurisation des escaliers
		Mise en conformité des portes
		Mise en conformité du mobilier
		Création de sanitaires adaptés
		Création d'une rampe d'accès
		Mise en conformité du dispositif d'appel
	Repositionnement de la boîte aux lettres	
	Restaurant Scolaire Jean-François Régnaud	Repositionnement de la boîte aux lettres
		Sécurisation des escaliers
		Reprise du revêtement
		Création de sanitaires adaptés
		Mise en conformité des portes
		Création d'une rampe d'accès
		Mise en place d'une signalétique
Pose de vitrophanie		
Office de tourisme	Sécurisation des esclaiers	
	Mise en conformité de la porte d'entrée	
	Création d'une rampe d'accès	
	Contraster le ressaut	
	Pose de vitrophanie	
ANNEE 2	Hôtel de Ville	Mise en place d'une signalétique adaptée
		Reprise du revêtement
		Création d'une rampe d'accès
		Mise en conformité de la largeur de passage
		Sécurisation des escaliers
		Mise en conformité des portes
		Mise en conformité des escaliers
		Installation d'un système de visiophonie
		Formation-sensibilisation du personnel d'accueil
		Mise en conformité de la banque d'accueil
		Mise en conformité des bureaux recevant du public
		Pose de vitrophanie
		Mise en conformité de l'espace de manœuvre de porte
Création d'un sanitaire adapté		

		Contraster l'encadrement de porte
		Contraster le ressaut
ANNEE 3	Cinéma	Mise en place d'une signalétique adaptée
		Remplacer la banque d'accueil
		Formation-sensibilisation du personnel d'accueil
		Mise en conformité des sanitaires
		Mise en conformité de la banque d'accueil
		Abaisser le miroir
		Mise en conformité de la porte d'entrée
		Création de places adaptées
		Mise en conformité de l'espace de manœuvre de porte
		Création d'une rampe
	Local commercial Le PITCHTIME	Création d'une rampe d'accès
		Pose d'une vitrophanie
		Mise en conformité de l'escalier
		Mise en conformité de la porte d'entrée
		Remplacer le tapis
		Mise en conformité de la banque d'accueil
	Bâtiment d'Orgemont (Bibliothèque, Club de Bridge, Club l'Entraide)	Mise en conformité du sanitaire
		Mise en conformité de la banque d'accueil
		Création d'une rampe d'accès
		Contraster le ressaut
		Mise en conformité de la porte d'entrée
		Mise en conformité de l'ascenseur
		Mise en place d'une signalétique adaptée
		Mise en conformité du dispositif d'appel
		Remplacement des paillasons
		Mise en conformité des équipements
		Création de sanitaires adaptés
		Mise en conformité de la banque d'accueil
		Mise en conformité de la largeur de passage
	Mise en conformité de l'espace de manœuvre de porte	
	Mise en conformité des escaliers	
	Bâtiment Auvray	Mise en conformité de la rampe
		Sécurisation des escaliers
Mise en conformité des équipements		
Remplacement des portes par des portes avec un vantail de 90 cm		
Mise en conformité de l'espace de manœuvre de porte		
Remplacer les paillasons		
Mise en conformité des équipements		
Mise en conformité du sanitaire adapté		
Salle des fêtes	Mise en place d'une signalétique	
	Pose de vitrophanie	
	Mise en conformité des équipements	

		Mise en conformité des sanitaires adaptés
	Centre Culturel	Sécurisation des escaliers
		Pose de vitrophanie
		Reprise des revêtements
		Mise en conformité des sanitaires adaptés
		Création de sanitaires adaptés
		Contraster le ressaut
		Création de places adaptées
		Sécurisation des escaliers
		Création d'une douche adaptée
Création d'une rampe		
ANNEE 4	Préfabriqué de danse	Reprise des revêtements
		Mise en conformité des escaliers
		Remplacement des portes par des portes avec un vantail de 90 cm
		Création d'un sanitaire adapté
	Préfabriqué de musique	Contraster le ressaut
		Reprise du revêtement
		Sécurisation de l'escalier
	Conservatoire de musique	Installation d'un système de visiophonie
		Création d'un chanfrein
		Contraster le ressaut
		Mise en conformité des portes
		Mise en conformité des espaces de manœuvre de porte
		Mise en conformité du bureau recevant du public
		Mise en conformité de la largeur de passage
		Mise en conformité de l'ascenseur
		Création d'une douche adaptée
		Mise en conformité des équipements
		Remplacer le banc
		Fixer une patère à hauteur adaptée
		Mise en conformité des sanitaires
	Mise en conformité des escaliers	
	Point Jeunes	Mise en conformité du lavabo
		Création d'une rampe
		Mise en conformité de la porte
		Création d'un sanitaire adapté
		Mise en conformité des escaliers
	Tennis- Club 1 - Tennis couvert 2- Terrains extérieurs	Reprise des revêtements
		Mise en place d'une signalétique
		Mise en conformité du bureau recevant du public
		Mise en conformité des portes
		Remplacement des paillasons
		Création de chanfreins
Mise en conformité des sanitaires		

		Pose de vitrophanie
		Mise en conformité des douches
		Mise en conformité de la largeur de passage
		Mise en conformité des espaces de manœuvre de porte
		Supprimer un banc dans chaque vestiaire
		Fixer 2 patères à hauteur adaptée
	Prieuré Saint-Pierre	Mise en place d'un système de signalétique
		Création d'un chanfrein
		Abaisser la boîte aux lettres
		Mise en conformité des sanitaires
		Mise en conformité du bureau recevant du public
		Création d'une rampe
		Mise en conformité des portes
		Mise en conformité des espaces de manœuvre de porte
	Local collectif Résidentiel (LCR) du Madre	Mise en conformité des escaliers
		Mise en place d'une signalétique
		Création d'une rampe
		Mise en conformité du mobilier
	Local collectif Résidentiel (LCR) du Potelet	Création d'un sanitaire adapté
		Mise en place d'une signalétique
		Mise en conformité des équipements
		Remplacer le paillason
	La poterie	Création d'un sanitaire adapté
		Sécurisation des escaliers
		Mise en place d'une signalétique
		Contraster le ressaut
		Création d'une rampe
		Mise en conformité des équipements
Remplacement des portes par des portes avec un vantail de 90 cm		
Mise en conformité des espaces de manœuvre de porte		
Les halles	Sécurisation de l'escalier	
	Création d'une rampe	
	Contraster le ressaut	
ANNEE 5	Ecole maternelle des Alliés	Création d'un sanitaire adapté
		Traitement des pentes et écarts de niveau
		Repositionnement des équipements mal positionnés
		Mise en conformité du dispositif d'appel
		Remplacement des portes par des portes avec un vantail de 90 cm
		Mise en conformité des sanitaires adaptés
		Elargissement des cheminements
		Mise en conformité des tables
		Mise en conformité d'un lit adapté
Sécurisation des escaliers		

	Restaurant scolaire école maternelle des Alliés	Sécurisation des escaliers
		Traitement des pentes et écarts de niveau
		Création d'un sanitaire adapté
	Ecole élémentaire Charles Péguy + Restaurant scolaire	Mise en conformité d'effort d'ouverture de porte
		Mise en conformité des sanitaires adaptés
		Sécurisation des escaliers
		Mise en conformité des espaces de manœuvre de porte
		Mise en conformité des équipements
	Ecole élémentaire Georges Lepître + Restaurant scolaire	Mise en conformité du système d'appel
		Sécurisation des escaliers
		Reprise du revêtement
		Mise en place d'une signalétique adaptée
		Mise en conformité des équipements
		Mise en conformité des efforts d'ouverture de porte
		Mise en conformité des largeurs de passage
		Remplacement des paillasons
		Création d'un sanitaire adapté
		Contraster les ressauts
	Création d'une rampe	
	Inspection de l'éducation nationale	Abaisser la boîte aux lettres
		Mise en conformité de la porte
		Pose de vitrophanie
		Mise en conformité de l'escalier
		Mise en place d'un système de signalétique
		Mise en conformité du bureau recevant du public
	Création d'un sanitaire adapté	
	Gendarmerie Locaux administratifs	Création d'une place de stationnement adaptée
Création d'une rampe d'accès		
Mise en conformité du système d'interphonie		
Remplacer la grille par un tapis		
Pose de vitrophanie		
Mise en conformité de l'espace de manœuvre de porte		
Mise en conformité du bureau recevant du public		
Mise en conformité des banques d'accueil		
Formation-sensibilisation du personnel d'accueil		
Mise en conformité des portes		
Création d'un sanitaire adapté		
Le Phare	Mise en conformité des équipements	
	Sécurisation des escaliers	
	Remplacement des portes par des portes avec un vantail de 90 cm	
	Mise en conformité de porte	
	Mise en conformité de l'espace demanoevre de porte	
	Création d'un sanitaire adapté	
Eglise	Mise en conformité de la rampe	

		Pose d'un contraste sur les ressauts
		Sécurisation des escaliers
		Pose de contrastes visuels sur les obstacles
	Château	Mise en place d'une signalétique
		Mise en conformité des équipements
		Pose d'une vitrophanie
		Création de sanitaire adapté
		Remplacement du tapis
		Mise en conformité de la banque d'accueil
		Sécurisation de l'escalier
		Création de rampes
		Mise en conformité des portes
		Formation-sensibilisation du personnel d'accueil
		Reprise du revêtement du sol
ANNEE 6	Plaine de jeux de la Croix Saint Jacques : Bresse maternel Aire de jeux et plateau sportif	Reprise du revêtement
		Mise en place d'une signalétique
		Elargissement du cheminement
	Aire de jeux pour enfants le Madre	Sécuriser les traversées de chaussées
		Création d'un revêtement conforme
	Aire de jeux du Potelet	Sécurisation des escaliers
		Reprise du mobilier créant un déséquilibre (bouche d'égout, grille)
		Reprise du revêtement
		Traitement des pentes et écarts de niveau
	Aire de jeux et terrain de boules rue d'Orsonville	Créer un stationnement adapté
		Reprise du revêtement
		Traitement des pentes et écarts de niveau
		Mise en conformité du mobilier
	Aire de jeux du Prieuré	Sécurisation des escaliers
		Traitement des pentes et écarts de niveau
	Aire de jeux de la résidence du Parc	Créer un stationnement adapté
		Reprise du revêtement
	Plateau scolaire – école Jean-Francois Régnard	Mise en place d'une signalétique
		Traitement des pentes et écarts de niveau
	Plateau scolaire – école Charles Péguy	Mise en place d'une signalétique
		Traitement des pentes et écarts de niveau
		Reprise du revêtement
	Plateau scolaire – école Georges Leplâtre	Mise en conformité des stationnements adaptés
		Traitement des pentes et écarts de niveau
		Mise en place d'une signalétique
		Reprise du mobilier créant un déséquilibre (bouche d'égout, grille)
	Aire de jeux et terrain multisport rue Raymond Laubier	Traitement des pentes et écarts de niveau
		Reprise du revêtement
Elargissement du cheminement		

	Skatepark - rue Raymond Laubier	Reprise du revêtement	
		Sécuriser les traversées de chaussées	
	Terrain multisport - Avenue d'Etampes	Traitement des pentes et écarts de niveau	
		Sécurisation des escaliers	
		Reprise du mobilier créant un déséquilibre (bouche d'égout, grille)	
	Plaine de jeux de la Croix Saint Jacques : Bresse ados Aire de jeux	Mise en place d'une signalétique	
		Traitement des pentes et écarts de niveau	
		Reprise du revêtement	
	ANNEE 7	Parc Lejars-Rouillon	Mise en conformité des stationnements adaptés
Traitement des pentes et écarts de niveau			
Sécuriser les traversées de chaussées			
Reprise du revêtement			
Mise en place de contrastes visuels pour les obstacles en hauteur			
Mise en conformité du mobilier			
Elargissement du cheminement			
Reprise du mobilier créant un déséquilibre (bouche d'égout, grille)			
Traitement des pentes et écarts de niveau			
Sécurisation des escaliers			
Tennis-club		Créer un stationnement adapté	
		Reprise du revêtement	
		Traitement des pentes et écarts de niveau	
Cimetière - Bâtiment accueil des Citoyens (accueil et WC)		Création d'une rampe d'accès	
		Contraster les ressauts	
		Création d'un sanitaire adapté	
		Mise en conformité des équipements	
Cimetière - Parties non bâties		Mise en place d'un système de signalétique	
		Mise en conformité des stationnements adaptés	
		Sécuriser les traversées de chaussées	
		Traitement des pentes et écarts de niveau	
		Sécurisation des escaliers	
		Elargissement du cheminement	
		Reprise du revêtement	
Reprise du mobilier créant un déséquilibre (bouche d'égout, grille)			
Serres municipales		Traitement des pentes et écarts de niveau	
		Sécurisation des escaliers	
		Reprise du revêtement	
		Sécuriser les obstacles en hauteur	
Parc rue des Boucheries		Installation d'un portail conforme	
		Reprise du revêtement	
ANNEE 8		Camping - Parties non bâties	Sécuriser les traversées de chaussées
			Elargissement du cheminement

		Reprise du revêtement
		Traitement des pentes et écarts de niveau
		Créer un stationnement adapté
	Camping - Parties bâties	Mise en conformité de la porte d'entrée de l'accueil
		Pose d'une vitrophanie
		Reprise du revêtement
		Mise en conformité du ressaut
		Supprimer le tapis
		Mise en conformité du revêtement
		Création de sanitaires adaptés
		Création de rampes d'accès
		Contraster le ressaut
		Mise en place d'une signalétique adaptée
		Mise en conformité des portes
		Abaisser un urinoir
		Mise en conformité de l'éclairage
		Repositionnement des miroirs des sanitaires
		Remplacer le tapis
		Mise en conformité des équipements des sanitaires
		Mise en conformité des douches
Mise en conformité des équipements		
Formation-sensibilisation du personnel d'accueil		
Adaptation de la banque d'accueil		
ANNEE 9	Ecole municipale d'équitation - Parties non bâties	Créer un stationnement adapté
		Elargissement du cheminement
		Traitement des pentes et écarts de niveau
		Reprise du revêtement
	Ecole municipale d'équitation - Parties bâties	Création de rampes d'accès
		Création d'une place adaptée
		Mise en conformité du revêtement
		Mise en conformité des portes
		Remplacer le tapis
	Mise en conformité des rampes existantes	
	Préfabriqué du Stade M. Gallais	Reprise du revêtement
		Mise en conformité des escaliers
		Remplacer le paillason
		Mise en conformité de porte
		Création d'un sanitaire adapté